

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για ανάληψη εργασίας επισκευής του παρακάτω μηχανήματος.

### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

Αφορά την επισκευή του μηχανήματος : Ουρολογική Χειρουργική Τράπεζα Οίκου κατασκευής TRUMPF Τύπου : PST300 S/N : 108297268 του τμήματος ή κλινικής : Χειρουργείο Γ' ορόφου με πρόβλημα βλάβης : Στραβωμένα τα άνω καπάκια κολώνας μαζί με τις βάσεις στήριξης τους, σπασμένο ενσύρματο χειριστήριο, φθορά στην βάση στήριξης του δοχείου συλλογής ουρολογικών υγρών.

### **B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Η προσφορά της αναδόχου εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών καθώς και την μεταφορά του εάν απαιτείται.
2. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485 : 2003 και να διαθέτει βεβαίωση για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004.
3. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των συγκεκριμένων μηχανημάτων η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση .
4. Να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και σχετική εξουσιοδότηση από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων (να κατατεθεί).
5. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραίτητων συσκευών και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα- που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχ/των συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο εξοπλισμό - σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο.
6. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ . ΒΙ.Τ.

Ο Δ.Τ.Υ.